



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

1. Relatório da 9ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 01 de setembro de 2017, às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Luciano da Silva Alves (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis); Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES) e Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (RU/PROAES) para realizarem a nona vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Início da instalação das tubulações da rede de esgoto da cozinha do RU;
- 2) Continuidade do emboço das paredes de alvenaria da área construída;
- 3) Continuidade do aterro com compactação para posterior execução da laje do piso da área construída;
- 4) Início da instalação das vigotas para a laje da lixeira climatizada.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 9ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:



Foto 01 - Início da instalação das tubulações da rede de esgoto da cozinha do RU



Foto 02 - Início da instalação das tubulações da rede de esgoto da cozinha do RU



Foto 03 - Início da instalação das tubulações da rede de esgoto da cozinha do RU



Foto 04 - Início da instalação das tubulações da rede de esgoto da cozinha do RU



Foto 05 - Início da instalação das tubulações da rede de esgoto da cozinha do RU



Foto 06 – Continuidade do emboço das paredes da área construída



Foto 07 – Continuidade do emboço das paredes da área construída



Foto 08 – Continuidade do emboço das paredes da área construída



Foto 09 - Continuidade do aterro com compactação para posterior execução da laje do piso da área construída



Foto 10 - Continuidade do aterro com compactação para posterior execução da laje do piso da área construída



Foto 11 - Início da instalação das vigotas para a laje da lixeira climatizada.