



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

**1. Relatório da 15ª vistoria de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**

No dia 08 de junho de 2018, às 09h30min min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), César Antônio da Silva (PROAES), Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (RU/PROAES), Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), Rodrigo C. de Freitas (COPEA/PROPLADI), Daniela Antunes (COPEA/PROPLADI) e o encarregado da obra da empresa Line Pró Engenharia LTDA, o Sr. Paulo César Rodrigues de Andrade para realizarem a décima quinta vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Finalização da instalação do revestimento cerâmico e piso na área construída das lixeiras climatizadas;
- 2) Conclusão da instalação do revestimento cerâmico e piso na sala construída para servir de depósito de produtos de limpeza;
- 3) Conclusão da instalação de piso e revestimento cerâmico na área reformada dos banheiros dos funcionários;
- 4) Conclusão da instalação elétrica na área reformada dos banheiros dos funcionários;
- 5) Instalação de revestimento cerâmico e piso na sala de recepção;
- 6) Conclusão da instalação do piso e rede elétrica na sala da direção da Divisão de Assistência Alimentar;
- 7) Finalização da rede de esgoto externa coma instalação de caixas de passagem e tampas;
- 8) Conclusão da instalação da rede elétrica externa.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

**César Augusto Da Ros**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

**2. Registro Fotográfico da 15ª vistoria de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**



**Foto 01** - Finalização da instalação do revestimento cerâmico e piso na área das lixeiras climatizadas.




**Foto 02** - Finalização da instalação do revestimento cerâmico e piso na área das lixeiras climatizadas.



**Foto 03** - Finalização da instalação do revestimento cerâmico e piso na área das lixeiras climatizadas.



**Foto 04** - Conclusão da instalação do revestimento cerâmico e piso da sala de depósito de produtos de limpeza.



**Foto 05** - Conclusão da instalação de piso e revestimento cerâmico na área reformada dos banheiros dos funcionários.



**Foto 06** - Conclusão da instalação de piso e revestimento cerâmico na área reformada dos banheiros dos funcionários.



**Foto 07** - Conclusão da instalação de piso e revestimento cerâmico na área reformada dos banheiros dos funcionários.



**Foto 08** - Conclusão da instalação das portas de alumínio nas divisórias da área reformada dos banheiros dos funcionários.



**Foto 09** - Conclusão da instalação elétrica na área reformada dos banheiros dos funcionários.



**Foto 10** - Instalação de revestimento cerâmico e piso na sala de recepção.



**Foto 11** – Visão externa da entrada da sala da direção da Divisão de Assistência Alimentar.



**Foto 12** - Conclusão da instalação do piso e rede elétrica na sala da direção da Divisão de Assistência Alimentar.



**Foto 13** – Finalização da rede de esgoto externa com instalação de caixas de passagem e tampas.



**Foto 14** – Finalização da rede de esgoto externa com instalação de caixas de passagem e tampas.



**Foto 15** – Finalização da rede de esgoto externa com a instalação de caixas de passagem e tampas.



**Foto 16** - Finalização da rede de esgoto externa com a instalação de caixas de passagem e tampas.



**Foto 17** - Conclusão da instalação da rede elétrica externa.



**Foto 18** - Conclusão da instalação da rede elétrica externa.



**Foto 19** – Vista interna da área da cozinha do RU com os equipamentos posicionados



**Foto 20** – Vista interna da área da cozinha do RU com as panelões de vapor posicionados



**Foto 21** – Vista interior da sala da equipe técnica da área de alimentação (“aquário”).



**Foto 22** – Vista interior da sala equipe técnica da área de alimentação (“aquário”).



**Foto 23** – Vista geral do corredor de acesso interno da cozinha



**Foto 24** – Vista da área de pré-preparo com os equipamentos posicionados



**Foto 25** – Vista da área de pré-preparo com os equipamentos posicionados