



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

1. Relatório da primeira vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma das quadras poliesportivas do Departamento de Esporte e Lazer.

Compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró-Engenharia Ltda, junto ao Departamento de Esportes e Lazer os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira Lima (COPEA/PROPLADI), Roberto Carlos da Costa Lelis (Pró-reitor de Extensão), Roberto Rodrigues (Pró-reitor de Planejamento), Rita de Cássia Azevedo (Chefe do Departamento de Esportes e Lazer), Ederson Pereira Silva Júnior (Coordenador da Praça de Desportos) e o encarregado da obra da empresa Line Pró Engenharia Ltda., o Sr. Paulo Cesar Rodrigues de Andrade para realizarem a primeira vistoria de acompanhamento de execução da primeira etapa das obras de reforma das quadras localizada no Campus Seropédica licitada no âmbito do processo: 23083.008947/2012-33.

Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Instalação de *container* para servir de base de operações da empresa PRO LINE ENGENHARIA LTDA EPP;
- 2) Limpeza de superfície com jato de água pressão de ar e água;
- 3) Escavação manual de valas;
- 4) Compactação mecânica sem controle do GC (com compactador placa 400 kg);
- 5) Rasgo em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetro maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm;
- 6) *Locação de andaime metálico tubular tipo torre;*
- 7) Refletores led 200w branco frio;
- 8) Pavimentação: fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, E = 25mm.
- 9) Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 5 cm com armação em tela soldada.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras e uma conversa com o encarregado e representante da empresa PRO LINE ENGENHARIA LTDA EPP acerca do andamento da obra, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

Rita de Cássia Medeiros S. de Azevedo
Chefe do Departamento de Esportes e Lazer



Foto 1- Começo da instalação do container para obra



Foto 2- container instalado



Foto 3 - Quadra após limpeza da superfície com jato d'água pressão de ar e água



Foto 4- Colocação da malha



Foto 5 –Rasgo de contrapiso e vala



Foto 6 - Malhas utilizadas no contra piso das quadras



Foto 7 – escavação manual das valas



Foto 8 – rasgo de contrapiso



Foto 9 - Pavimentação



Foto 10 – Pavimentação



Foto 11 - Compactação mecânica



Foto 12 - Compactação mecânica



Foto 13 - Andaimos para colocação dos refletores



Foto 14 – Término da concretagem aguardando pintura