



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

1. Relatório da 16ª vistoria de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 19 de julho de 2018, às 09h30min min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), César Antônio da Silva (PROAES), Olívia Chaves de Oliveira (DIAA/PROAES), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI) e o encarregado da obra da empresa Line Pró Engenharia LTDA, o Sr. Paulo César Rodrigues de Andrade para realizarem a décima sexta vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Finalização da instalação das tubulações da rede hidráulica (torneiras);
- 2) Instalação de portas de PVC (vai e vem) nos acessos internos do RU;
- 3) Conclusão da instalação da rede elétrica na área de ampliação da cozinha;
- 4) Finalização dos arremates da instalação do cabeamento da rede elétrica da área de pré-preparo;
- 5) Finalização da instalação das conexões da rede sanitária do RU.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 16ª vistoria de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:



Foto 01 - Finalização da instalação das tubulações da rede hidráulica (torneiras).



Foto 02 - Finalização da instalação das tubulações da rede hidráulica (torneiras).



Foto 03 - Instalação de portas de PVC (vai e vem) nos acessos internos do RU.



Foto 04 - Instalação de portas de PVC (vai e vem) nos acessos internos do RU.



Foto 05 - Conclusão da instalação da rede elétrica na área de ampliação da cozinha.




Foto 06 - Finalização dos arremates da instalação do cabeamento da rede elétrica da área de pré-preparo.



Foto 07 - Finalização da instalação das conexões da rede sanitária do RU.



Foto 08 - Finalização da instalação das conexões da rede sanitária do RU.



Foto 09 – Vista da linha de distribuição de refeições (lado esquerdo).



Foto 10 – Vista da linha de distribuição de refeições (lado direito).



Foto 11 – Vista da área de cocção com os panelões a vapor posicionados.



Foto 12 – Vista da área de expansão da cozinha com os equipamentos elétricos posicionados.



Foto 13 – Vista da área de cocção a partir do visor da sala de supervisão



Foto 14 – Vista externa da área das lixeiras climatizadas

