



## UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES

### 1. Relatório de acompanhamento da execução dos serviços de reforma e adequação do sistema de exaustão da cozinha do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

O presente relatório tem por objetivo informar a comunidade universitária da UFRRJ acerca do andamento dos serviços de reforma e adequação do sistema de exaustão da cozinha do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitados no âmbito do processo nº 23083.001263/2017-15, cuja vencedora do certame foi a empresa **Ar Dutos Comércio e Instalações de Ar Condicionado LTDA-EPP**, por meio do Edital de Pregão Eletrônico nº 48/2017, publicada no Diário Oficial da União, na seção nº 03, p. 77, no dia 09/03/2018, cujo valor global dos serviços ficou em R\$ 168.578,10 (Cento e sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e dez centavos).

A contratação dos serviços de engenharia foi celebrada por meio do contrato nº 10/2018, de 19/02/2018. Posteriormente, a PROAF por meio da Portaria nº 29/PROAF, de 29/03/2018 designou o servidor JOSUÉ GONÇALVES BAHIA, SIAPE: 6387678, Assessor Especial em Assuntos Estudantis para atuar como gestor do referido contrato e os servidores PAULO CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA, técnico em refrigeração, SIAPE: 1833699 e RUY AUSTREGESILO DE ATHAYDE FILHO, Engenheiro-área, SIAPE: 1875152, para atuarem como fiscais do referido contrato.

O andamento dos trabalhos realizados pelos profissionais da empresa **Ar Dutos Comércio e Instalações de Ar Condicionado LTDA-EPP** desde o seu início até a sua conclusão foi acompanhado pelo gestor e fiscais do contrato e, também, pelos(as) servidores(as) da equipe técnica da área de alimentação do RU, verificando-se a execução dos seguintes serviços contidos no cronograma físico-financeiro do projeto técnico:

- 1) Elaboração do projeto executivo para a instalação do sistema de exaustão;
- 2) Execução de serviços técnicos preliminares;
- 3) Execução dos serviços de instalação elétrica do sistema de exaustão (quadro de comando);
- 4) Execução da instalação da exaustão mecânica (equipamentos de exaustão, filtros, coifas, dutos e *dampers*);
- 5) Instalação dos equipamentos de exaustão (exaustores).


O registro fotográfico contendo as imagens dos serviços realizados encontra-se anexado a este relatório, que foi por mim redigido.

**César Augusto Da Ros**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

**2. Registro Fotográfico da execução dos serviços de reforma e adequação do sistema de exaustão da cozinha do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**



**Foto 01** – Imagem da coifa de aço inoxidável antes de sua instalação



**Foto 02** – Início da instalação dos dutos verticais de exaustão



**Foto 03** – Início da instalação dos dutos horizontais de exaustão



**Foto 04** – Início da instalação dos dutos horizontais de exaustão



**Foto 05** – Início da instalação dos dutos horizontais de exaustão



**Foto 06** – Instalação da coifa sobre o local de instalação dos painões autoclavados do RU



**Foto 07** – Instalação da coifa sobre o local de instalação do fogão a gás do RU



**Foto 08** – Vista lateral da instalação da coifa sobre o local de instalação do fogão a gás do RU



**Foto 09** – Instalação da coifa sobre o local de instalação dos fornos combinados do RU



**Foto 10** – Instalação da coifa sobre o local com fornos combinados posicionados



**Foto 11** – Sistema de exaustão instalado com acabamento finalizado



**Foto 12** – Sistema de exaustão instalado com acabamento finalizado



**Foto 13 – Sistema de exaustão instalado com acabamento finalizado**



**Foto 14 – Sistema de exaustão instalado com acabamento finalizado**



**Foto 15** – Sistema de exaustão instalado com acabamento finalizado



**Foto 16** – Sistema de exaustão instalado com acabamento finalizado



**Foto 17 – Sistema de exaustão instalado com acabamento finalizado**



**Foto 18 – Saída da exaustão: parte externa.**