



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

1. Relatório da 6ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 06 de julho de 2017, às 9h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), Vinicius Perrut dos Santos (COPEA/PROPLADI), Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES), César Antônio da Silva (DIGSAES/PROAES), Caroline Cardoso de Souza Sant Anna (RU/PROAES), Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (RU/PROAES) para realizarem a sexta vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21.

Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Continuidade do emboço das paredes (reboco) da área construída;
- 2) Início do levantamento das paredes da área da lixeira climatizada;
- 3) Concretagem e cintamento da área de recepção do RU;
- 4) Início do cintamento da área de expansão da cozinha do RU;
- 5) Início da remoção do entulho e nivelamento da área do futuro piso da cozinha;
- 6) Confecção da armação dos pilares com vergalhões de aço;
- 7) Finalização do cintamento da lage da área de recepção do RU;
- 8) Construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e do para-raios;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 6ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:



Foto 01 - Continuidade do emboço das paredes (reboco) da área construída



Foto 02 - Continuidade do emboço das paredes (reboco) da área construída



Foto 03 – Início do levantamento das paredes da área da lixeira climatizada



Foto 04 – Início do levantamento das paredes da área da lixeira climatizada



Foto 05 – Início do cintamento da área de expansão da cozinha



Foto 06 – Início do cintamento da área de expansão da cozinha



Foto 07 – Início da remoção do entulho e nivelamento da área do futuro piso da cozinha



Foto 08 - Confeção da armação dos pilares com vergalhões de aço



Foto 09 – Finalização do cintamento da lage da área de recepção do RU



Foto 10 - Construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e do para-raios



Foto 11 - Construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e do para-raios



Foto 12 - Construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e do para-raios



Foto 13 - Construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e do para-raios