



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

**1. Relatório da 4ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**

No dia 08 de junho de 2017, às 9h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES), César Antônio da Silva (DIGSAES/PROAES) e o encarregado da obra da Line Pró Engenharia LTDA, o Sr. Paulo César Rodrigues de Andrade para realizarem a quarta vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21.

Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Continuidade da remoção dos azulejos antigos da cozinha;
- 2) Continuidade da construção das rampas de acesso;
- 3) Continuidade do levantamento do pé direito das paredes de alvenaria da área de expansão da cozinha;
- 4) Enchimento com entulho de obra na base para a confecção da área de depósito de material de limpeza;
- 5) Continuidade do levantamento do pé direito das paredes da área de higienização;
- 6) Continuidade da construção das fundações da área de lixo, com confecção e colocação de cinta de ferragens e concreto;
- 7) Levantamento do pé direito da parede de alvenaria da área de recepção;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras e uma conversa com o encarregado e representante da empresa *Line Pro Engenharia LTDA EPP* acerca do andamento da obra, tendo por base a planilha do cronograma físico-financeiro, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

**César Augusto Da Ros**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

**2. Registro Fotográfico da 4ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**



**Foto 01 – Continuidade da remoção dos azulejos antigos da cozinha**



**Foto 02 - Continuidade da remoção dos azulejos antigos da cozinha**



**Foto 03 - Continuidade do levantamento do pé direito das paredes de alvenaria da área de expansão da cozinha**



**Foto 04 - Continuidade do levantamento do pé direito das paredes de alvenaria da área de expansão da cozinha**



**Foto 05 - Enchimento com entulho de obra na base para a confecção da área de depósito de material de limpeza**



**Foto 06 - Continuidade do levantamento do pé direito das paredes da área de higienização**



**Foto 07 - Continuidade da construção das fundações da área de lixo, com confecção e colocação de cinta de ferragens e concreto**



**Foto 08 - Continuidade da construção das fundações da área de lixo, com confecção e colocação de cinta de ferragens e concreto**



**Foto 09 - Levantamento do pé direito da parede de alvenaria da área de recepção**



**Foto 10 - Levantamento do pé direito da parede de alvenaria da área de recepção**