



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES

1. Relatório da 2ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 18 de maio de 2017, às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES), César Antônio da Silva (DIGSAES/PROAES), Caroline Cardoso de Souza Sant Anna (RU/PROAES) e o encarregado da obra da Line Pró Engenharia LTDA, o Sr. Paulo César Rodrigues de Andrade para realizarem a segunda vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21.

Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Preparação da área de instalação dos conduítes da rede elétrica subterrânea, com a construção de 03 (três) caixas de passagem, lançamento de 4 (quatro) dutos de 30 metros e envelopamento dos mesmos com concreto;
- 2) Conclusão das fundações da área ampliação da cozinha do RU;
- 3) Levantamento das paredes de alvenaria da área de pré-preparo;
- 4) Levantamento das paredes de alvenaria da área de cocção;
- 5) Aterramento do alicerce da área de expansão da cozinha, mediante a utilização de parte dos resíduos gerados durante a demolição;
- 6) Início da construção das fundações da área para o depósito do lixo;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras e uma conversa com o encarregado e representante da empresa *Line Pro Engenharia LTDA EPP* acerca do andamento da obra, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 2ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:



Foto 01 – Instalação dos conduítes da rede elétrica subterrânea:



Foto 02 – Instalação dos conduítes da rede elétrica subterrânea:



Foto 03 – Conclusão das fundações da área ampliação da cozinha do RU



Foto 04 – Conclusão das fundações da área de ampliação da cozinha do RU



Foto 05 – Levantamento das paredes de alvenaria da área de pré-preparo



Foto 06 – Levantamento das paredes de alvenaria da área de pré-preparo



Foto 07 – Levantamento das paredes de alvenaria da área de pré-preparo



Foto 08 – Levantamento de parede de alvenaria da área de cocção



Foto 09 - Aterramento do alicerce da área de expansão da cozinha com resíduos da demolição



Foto 10 - Início da construção das fundações da área para o depósito do lixo