



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

1. Relatório da 5ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 22 de junho de 2017, às 9h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), Vinicius Perrut dos Santos (COPEA/PROPLADI), Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES), César Antônio da Silva (DIGSAES/PROAES), Caroline Cardoso de Souza Sant Anna (RU/PROAES) e o encarregado da obra da *Line Pró Engenharia LTDA*, o Sr. Paulo César Rodrigues de Andrade para realizarem a quinta vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21.

Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Remoção dos azulejos antigos da área de pré-preparo;
- 2) Remoção das paredes do antigo “aquário” (sala da área técnica);
- 3) Conclusão da demolição da área da cozinha antiga;
- 4) Conclusão das paredes para o cintamento da lage (teto), com levantamento das colunas de concreto estrutural;
- 5) Finalização da infraestrutura (fundação) da área de lixo climatizado;
- 6) Finalização das paredes e cintamento de lage da área de recepção do RU;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras e uma conversa com o encarregado e representante da empresa *Line Pro Engenharia LTDA EPP* acerca do andamento da obra, tendo por base a planilha do cronograma físico-financeiro, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 5ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:



Foto 01 – Remoção dos azulejos da antiga área de pré-preparo do RU




Foto 02 – Remoção dos azulejos da antiga área de pré-preparo do RU



Foto 03 – Remoção das paredes do antigo “aquário” (Sala da área técnica)



Foto 04 – Conclusão da demolição da área da cozinha antiga



Foto 05 – Conclusão das paredes para o cintamento da lage (teto), com levantamento das colunas de concreto estrutural



Foto 06 – Conclusão das paredes para o cintamento da lage (teto), com levantamento das colunas de concreto estrutural



Foto 07 – Finalização da fundação da área do lixo climatizada



Foto 08 – Finalização da fundação da área do lixo climatizada



Foto 09 – Finalização das paredes e cintamento da laje para a área de recepção do RU



Foto 10 – Finalização das paredes e cintamento da laje para a área de recepção do RU