



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

1. Relatório da 10ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 21 de outubro de 2017, às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), Vinicius Perrut dos Santos (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis); Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES) e Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (RU/PROAES) para realizarem a décima vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Início do revestimento de cerâmica das paredes da área reformada;
- 2) Finalização da instalação das tubulações da rede de esgoto interna;
- 3) Realização de concretagem da laje do piso da área reformada e da área nova;
- 4) Continuidade do emboço das paredes e do teto da área reformada e da área nova;
- 5) Implantação de laje do teto da área da lixeira climatizada;
- 6) Demolição da área dos banheiros externos dos funcionários;
- 7) Realização de concretagem da sala das profissionais da equipe técnica da área de alimentação do RU (“aquário”);
- 8) Construção da rampa da área de pré-preparo de legumes;
- 9) Construção de saídas para a implantação do sistema de exaustão mecanizado;
- 10) Início da instalação do telhado da área nova.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 10ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:



Foto 01 - Início do revestimento de cerâmica das paredes da área reformada



Foto 02 - Início do revestimento de cerâmica das paredes da área reformada



Foto 03 - Início do revestimento de cerâmica das paredes da área reformada



Foto 04 - Finalização da instalação das tubulações da rede de esgoto interna



Foto 05 - Finalização da instalação das tubulações da rede de esgoto interna



Foto 06 - Finalização da instalação das tubulações da rede de esgoto interna



Foto 07 - Realização de concretagem da laje do piso da área reformada e da área nova



Foto 08 - Realização de concretagem da laje do piso da área reformada e da área nova



Foto 09 - Continuidade do emboço das paredes e do teto da área reformada e da área nova



Foto 10 - Continuidade do emboço das paredes e do teto da área reformada e da área nova



Foto 11 - Implantação de laje do teto da área da lixeira climatizada



Foto 12 - Demolição da área dos banheiros externos dos funcionários



Foto 13 - Demolição da área dos banheiros externos dos funcionários



Foto 14 - Realização de concretagem da sala das profissionais da equipe técnica da área de alimentação do RU (“aquário”)



Foto 15 - Realização de concretagem da sala das profissionais da equipe técnica da área de alimentação do RU (“aquário”)



Foto 16 - Construção da rampa da área de pré-preparo de legumes



Foto 17 - Construção de saídas para a implantação do sistema de exaustão mecanizado



Foto 18 - Construção de saídas para a implantação do sistema de exaustão mecanizado



Foto 19 - Início da instalação do telhado da área nova



Foto 20 - Início da instalação do telhado da área nova