



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

1. Relatório da 3ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 01 de junho de 2017, às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES), César Antônio da Silva (DIGSAES/PROAES), Caroline Cardoso de Souza Sant Anna (RU/PROAES) e o encarregado da obra da Line Pró Engenharia LTDA, o Sr. Paulo César Rodrigues de Andrade para realizarem a terceira vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21.

Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Início da construção da rampa de acesso à cozinha;
- 2) Continuidade do levantamento das paredes de alvenaria da cozinha;
- 3) Continuidade do levantamento das paredes de alvenaria da área de pré-preparo e higienização de produtos hortifrutigranjeiros;
- 4) Conclusão da construção das fundações da área de lixo;
- 5) Remoção dos azulejos da antiga linha de serviço da cozinha

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras e uma conversa com o encarregado e representante da empresa *Line Pro Engenharia LTDA EPP* acerca do andamento da obra, tendo por base a planilha do cronograma físico-financeiro, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 3ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:



Foto 01 – Início da construção da rampa de acesso à cozinha



Foto 02 - Continuidade do levantamento das paredes de alvenaria da cozinha.



Foto 03 - Continuidade do levantamento das paredes de alvenaria da cozinha.



Foto 04 - Continuidade do levantamento das paredes de alvenaria da área de pré-preparo



Foto 05 - Conclusão da construção das fundações da área de lixo



Foto 06 - Conclusão da construção das fundações da área de lixo