



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

**1. Relatório da 7ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**

No dia 27 de julho de 2017, às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis); Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES), César Antônio da Silva (DIGSAES/PROAES), Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (RU/PROAES) para realizarem a sétima vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Continuidade do emboço (reboco) das paredes de alvenaria da área construída;
- 2) Finalização do levantamento das paredes de alvenaria da área da lixeira climatizada;
- 3) Início do cintamento da área da lixeira climatizada;
- 4) Aterro e compactação da área de expansão da cozinha e da lixeira climatizada;
- 5) Início de instalação da laje do teto da área de expansão da cozinha do RU;
- 6) Finalização da viga de parte da área de expansão da cozinha do RU;
- 7) Finalização da construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e do para-raios;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

**César Augusto Da Ros**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

**2. Registro Fotográfico da 7ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**



**Foto 01** - Continuidade do emboço (reboco) das paredes de alvenaria da área construída



**Foto 02** - Continuidade do emboço (reboco) das paredes de alvenaria da área construída



**Foto 03** - Finalização do levantamento das paredes de alvenaria da área da lixeira climatizada



**Foto 04** - Finalização do levantamento das paredes de alvenaria da área da lixeira climatizada



**Foto 05** - Início do cintamento da área da lixeira climatizada



**Foto 06** - Início do cintamento da área da lixeira climatizada



**Foto 07** - Aterro e compactação da área de expansão da cozinha e da lixeira climatizada



**Foto 08** - Aterro e compactação da área de expansão da cozinha e da lixeira climatizada



**Foto 08** - Início de instalação da laje do teto da área de expansão da cozinha do RU



**Foto 09** - Início de instalação da laje do teto da área de expansão da cozinha do RU




**Foto 10** - Finalização da viga de parte da área de expansão da cozinha do RU



**Foto 11** - Finalização da construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e do para-raios.



**Foto 12** - Finalização da construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e do para-raios.



**Foto 13** - Finalização da construção da malha de aterramento (fio terra) da rede de baixa tensão, do transformador e do para-raios.