



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

**1. Relatório da 11ª vistoria de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**

No dia 24 de novembro de 2017, às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis); Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES) e Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (RU/PROAES) e o encarregado da obra da Line Pró Engenharia LTDA, o Sr. Paulo César Rodrigues de Andrade para realizarem a décima primeira vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Regularização de contrapiso para posterior implantação de piso Gail;
- 2) Implantação de piso Gail na área reformada e expandida;
- 3) Implantação de revestimento cerâmico nas paredes;
- 4) Conclusão da implantação do telhado da área reformada e expandida;
- 5) Conclusão da rampa de acesso da área de serviço externa;
- 6) Finalização da remoção dos azulejos antigos e construção de paredes dos banheiros dos funcionários;
- 7) Início da instalação da rede externa de esgoto;
- 8) Instalação dos quadros de distribuição de energia elétrica;
- 9) Início da pintura do teto, com selador e aplicação de massa corrida na área de pré-preparo.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

**César Augusto Da Ros**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

**2. Registro Fotográfico da 11ª vistoria de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**



**Foto 01** - Regularização de contrapiso para posterior implantação de piso Gail



**Foto 02** - Regularização de contrapiso para posterior implantação de piso Gail



**Foto 03** - Implantação de piso Gail na área reformada e expandida



**Foto 04** - Implantação de piso Gail na área reformada e expandida





**Foto 05** - Implantação de revestimento cerâmico nas paredes



**Foto 06** - Implantação de revestimento cerâmico nas paredes



**Foto 07** - Implantação de revestimento cerâmico nas paredes



**Foto 08** - Conclusão da implantação do telhado da área reformada e expandida





**Foto 09** - Conclusão da implantação do telhado da área reformada e expandida



**Foto 10** - Conclusão da implantação do telhado da área reformada e expandida





**Foto 11 - Conclusão da rampa de acesso da área de serviço externa**



**Foto 11 - Conclusão da rampa de acesso da área de serviço externa**





**Foto 12** - Finalização da remoção dos azulejos antigos e construção de paredes dos banheiros dos funcionários



**Foto 13** - Finalização da remoção dos azulejos antigos e construção de paredes dos banheiros dos funcionários





**Foto 14 - Início da instalação da rede externa de esgoto**



**Foto 15 - Início da instalação da rede externa de esgoto**





**Foto 16** - Instalação dos quadros de distribuição de energia elétrica



**Foto 17** - Instalação dos quadros de distribuição de energia elétrica





**Foto 18** - Início da pintura do teto, com selador e aplicação de massa corrida na área de pré-preparo



**Foto 19** - Início da pintura do teto, com selador e aplicação de massa corrida na área de pré-preparo