



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES

1. Relatório da 2ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:

No dia 21 de outubro de 2017, às 11h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa **São Jorge e São Gerônimo Reformas LTDA EPP**, junto aos Alojamentos Universitários, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), Vinicius Perrut dos Santos (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), Josué Gonçalves Bahia (DIRE/PROAES) e Rosinaldo Alves da Silva (SEMRE/PROAES) para realizarem a segunda vistoria de acompanhamento da execução das obras de reforma dos banheiros do Alojamento Masculino M1 no Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: nº: 23083.010728/2014-86.

Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Conclusão do emboço das paredes do banheiro do 3º Andar;
- 2) Instalação de revestimento cerâmico nas paredes do banheiro do 3º Andar;
- 3) Instalação de placas de granito das divisórias dos sanitários e chuveiros do banheiro do 3º Andar;
- 4) Concretagem do contra piso do banheiro do 3º Andar;
- 5) Implantação de manta asfáltica no piso do banheiro do 3º Andar;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 2ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:



Foto 01 - Conclusão do emboço das paredes do banheiro do 3º Andar



Foto 02 - Instalação de revestimento cerâmico nas paredes do banheiro do 3º Andar



Foto 02 - Instalação de revestimento cerâmico nas paredes do banheiro do 3º Andar



Foto 03 - Instalação de placas de granito das divisórias dos sanitários e chuveiros do banheiro do 3º Andar



Foto 04 - Instalação de placas de granito das divisórias dos sanitários e chuveiros do banheiro do 3º Andar



Foto 05 - Concretagem do contra piso do banheiro do 3º Andar, com implantação de manta asfáltica.



Foto 06 - Concretagem do contra piso do banheiro do 3º Andar, com implantação de manta asfáltica.