



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

1. Relatório da 3ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:

No dia 24 de novembro de 2017, às 11h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa São Jorge e São Gerônimo Reformas LTDA EPP, junto aos Alojamentos Universitários, os seguintes servidores: Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), Josué Gonçalves Bahia (DIRE/PROAES) para realizarem a terceira vistoria de acompanhamento da execução das obras de reforma dos banheiros do Alojamento Masculino M1 no Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo no: no: 23083.010728/2014-86. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Conclusão da instalação do piso do banheiro do 3º Andar;
- 2) Conclusão da implantação do revestimento cerâmico das paredes do banheiro do 3º Andar;
- 3) Conclusão da instalação das placas divisórias de granito no banheiro do 3º andar;
- 4) Início da instalação da rede hidráulica dos chuveiros e caixas de descarga dos vasos sanitários do banheiro do 3º andar;
- 5) Conclusão do emboço, aplicação de massa corrida e lixamento do teto do banheiro do 3º andar;
- 6) Conclusão da confecção do tanque para a realização de higiene pessoal do banheiro do 3º andar;
- 7) Início da demolição e retirada dos azulejos das paredes do banheiro do 2º andar;
- 8) Instalação das tubulações do esgoto do banheiro do 3º Andar;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 3ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:



Foto 01 - Conclusão da instalação do piso do banheiro do 3º Andar



Foto 02 - Conclusão da instalação do piso do banheiro do 3º Andar



Foto 03 - Conclusão da implantação do revestimento cerâmico das paredes do banheiro do 3º Andar



Foto 04 - Conclusão da implantação do revestimento cerâmico das paredes do banheiro do 3º Andar



Foto 05 - Conclusão da instalação das placas divisórias de granito no banheiro do 3º andar



Foto 06 - Conclusão da instalação das placas divisórias de granito no banheiro do 3º andar



Foto 07 - Início da instalação da rede hidráulica dos chuveiros e caixas de descarga dos vasos sanitários do banheiro do 3º andar



Foto 08 - Início da instalação da rede hidráulica dos chuveiros e caixas de descarga dos vasos sanitários do banheiro do 3º andar



Foto 09 - Conclusão do emboço, aplicação de massa corrida e lixamento do teto do banheiro do 3º andar



Foto 10 - Conclusão do emboço, aplicação de massa corrida e lixamento do teto do banheiro do 3º andar



Foto 11 - Conclusão da confecção do tanque para a realização de higiene pessoal do banheiro do 3º andar



Foto 12 - Início da demolição e retirada dos azulejos das paredes do banheiro do 2º andar



Foto 13 - Início da demolição e retirada dos azulejos das paredes do banheiro do 2º andar



Foto 14 - Instalação das tubulações do esgoto do banheiro do 3º Andar;