



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

**1. Relatório da 12ª vistoria de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**

No dia 19 de dezembro de 2017, às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (RU/PROAES) e Caroline Cardoso de Souza (RU/PROAES) para realizarem a décima segunda vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Conclusão da instalação do piso gail na área reformada e ampliada do Restaurante Universitário;
- 2) Conclusão da instalação do revestimento cerâmico das paredes;
- 3) Preparo do teto para a realização da pintura final;
- 4) Conclusão da instalação da rede interna de esgoto;
- 5) Instalação da fiação nos quadros de energia;
- 6) Início da implantação de rejunte branco do revestimento cerâmico das paredes;
- 7) Conclusão do emboço das paredes externas da cozinha;
- 8) Conclusão da instalação do telhado na área da lixeira climatizada;
- 9) Conclusão do emboço das paredes internas da lixeira climatizada;
- 10) Conclusão do emboço das paredes externas da área de serviço.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

**César Augusto Da Ros**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

**2. Registro Fotográfico da 12ª vistoria de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**



**Foto 01** - Conclusão da instalação do piso gail na área reformada e ampliada do Restaurante Universitário



**Foto 02** - Conclusão da instalação do piso gail na área reformada e ampliada do Restaurante Universitário



**Foto 03** - Conclusão da instalação do piso gail na área reformada e ampliada do Restaurante Universitário



**Foto 04** - Conclusão da instalação do revestimento cerâmico das paredes



**Foto 05 - Conclusão da instalação do revestimento cerâmico das paredes**



**Foto 06 - Preparo do teto para a realização da pintura final**



**Foto 07** - Preparo do teto para a realização da pintura final



**Foto 08** - Conclusão da instalação da rede interna de esgoto



**Foto 09** - Conclusão da instalação da rede interna de esgoto



**Foto 10** - Instalação da fiação nos quadros de energia



**Foto 11** - Instalação da fiação nos quadros de energia



**Foto 12** - Início da implantação de rejunte branco do revestimento cerâmico das paredes



**Foto 13** - Início da implantação de rejunte branco do revestimento cerâmico das paredes



**Foto 14** - Conclusão do emboço das paredes externas da cozinha



**Foto 15 - Conclusão da instalação do telhado na área da lixeira climatizada**



**Foto 16 - Conclusão do emboço das paredes internas da lixeira climatizada**



**Foto 17** - Conclusão do emboço das paredes internas da lixeira climatizada



**Foto 18** - Conclusão do emboço das paredes externas da área de serviço



**Foto 19** - Conclusão do emboço das paredes externas da área de serviço