



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

1. Relatório da 13ª vistoria de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 01 de março de 2018, às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Rodrigo C. de Freitas (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis) e o encarregado da obra da empresa Line Pró Engenharia LTDA, o Sr. Paulo César Rodrigues de Andrade para realizarem a décima terceira vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Conclusão do rejuntamento das paredes e do piso da área reformada e ampliada do RU;
- 2) Instalação de peitoris e soleiras de granito na área reformada e ampliada do RU;
- 3) Instalação de janelas de alumínio na área reformada e ampliada do RU;
- 4) Disposição das bancadas de inox na área reformada e ampliada do RU;
- 5) Continuidade da Instalação da rede de esgoto externa;
- 6) Término do emboço das paredes do vestiário dos funcionários;
- 7) Construção de uma fossa e filtro para a rede de esgoto dos banheiros dos funcionários;
- 8) Disposição dos equipamentos do RU para a finalização da instalação da rede elétrica.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 13ª vistoria de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:



Foto 01 - Conclusão do rejuntamento das paredes e do piso da área reformada e ampliada do RU.



Foto 02 - Conclusão do rejuntamento das paredes e do piso da área reformada e ampliada do RU.



Foto 03 - Instalação de peitoris e soleiras de granito na área reformada e ampliada do RU.



Foto 04 - Instalação de peitoris e soleiras de granito na área reformada e ampliada do RU.



Foto 05 - Instalação de janelas de alumínio na área reformada e ampliada do RU.



Foto 06 - Instalação de janelas de alumínio na área reformada e ampliada do RU.



Foto 07 - Disposição das bancadas de inox na área reformada e ampliada do RU.



Foto 08 - Disposição das bancadas de inox na área reformada e ampliada do RU.



Foto 09 - Continuidade da Instalação da rede de esgoto externa



Foto 10 - Continuidade da Instalação da rede de esgoto externa



Foto 11 - Término do emboço das paredes do vestiário dos funcionários.



Foto 12 - Término do emboço das paredes do vestiário dos funcionários.



Foto 13 - Construção de uma fossa e filtro para a rede de esgoto dos banheiros dos funcionários



Foto 14 - Construção de uma fossa e filtro para a rede de esgoto dos banheiros dos funcionários



Foto 15 - Disposição dos equipamentos do RU para a finalização da instalação da rede elétrica.



Foto 16 - Disposição dos equipamentos do RU para a finalização da instalação da rede elétrica.