



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

1. Relatório da 4ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:

No dia 19 de dezembro de 2017, às 11h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa São Jorge e São Gerônimo Reformas LTDA EPP, junto aos Alojamentos Universitários, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), Josué Gonçalves Bahia (DIRE/PROAES) para realizarem a quarta vistoria de acompanhamento da execução das obras de reforma dos banheiros do Alojamento Masculino M1 no Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010728/2014-86. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Finalização da instalação do contrapiso do banheiro do 2º andar;
- 2) Finalização do emboço das paredes do banheiro do 2º andar;
- 3) Início da instalação do revestimento cerâmico das paredes do banheiro do 2º andar;
- 4) Preparação para a instalação da tubulação hidráulica e de esgoto do banheiro do 2º andar;
- 5) Preparação para a instalação de coluna de água do banheiro do 2º andar;
- 6) Início da implantação dos quadros e eletrodutos para a instalação dos circuitos elétricos do banheiro do 3º andar.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 4ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:



Foto 01 - Finalização da instalação do contrapiso do banheiro do 2º andar



Foto 02 - Finalização da instalação do contrapiso do banheiro do 2º andar



Foto 03 - Finalização do emboço das paredes do banheiro do 2º andar



Foto 04 - Finalização do emboço das paredes do banheiro do 2º andar



Foto 05 - Início da instalação do revestimento cerâmico das paredes do banheiro do 2º andar



Foto 06 - Início da instalação do revestimento cerâmico das paredes do banheiro do 2º andar



Foto 07 - Preparação para a instalação da tubulação hidráulica e de esgoto do banheiro do 2º andar



Foto 08 - Preparação para a instalação da tubulação hidráulica e de esgoto do banheiro do 2º andar



Foto 09 - Preparação para a instalação da tubulação hidráulica e de esgoto do banheiro do 2º andar



Foto 10 - Preparação para a instalação de coluna de água do banheiro do 2º andar



Foto 11 - Início da implantação dos quadros e eletrodutos para a instalação dos circuitos elétricos do banheiro do 3º andar



Foto 12 - Início da implantação dos quadros e eletrodutos para a instalação dos circuitos elétricos do banheiro do 3º andar