



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

**1. Relatório da 14ª vistoria de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**

No dia 27 de abril de 2018, às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), César Antônio da Silva (PROAES), Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (RU/PROAES), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), Rodrigo C. de Freitas (COPEA/PROPLADI), Luciano da Silva (COPEA/PROPLADI) e o encarregado da obra da empresa Line Pró Engenharia LTDA, o Sr. Paulo César Rodrigues de Andrade para realizarem a décima quarta vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Continuidade da instalação da infraestrutura e da fiação da rede elétrica da área reformada;
- 2) Instalação de portas e janelas na área reformada;
- 3) Finalização das bancadas de distribuição das refeições;
- 4) Conclusão do revestimento cerâmico da sala de recepção das bandejas;
- 5) Instalação da rampa de acesso dos refeitórios até a área da cozinha;
- 6) Construção de piso de alvenaria na área externa entre a cozinha e a lixeira climatizada;
- 7) Instalação de revestimento cerâmico, bancadas, janelas e divisórias de granito nos banheiros dos funcionários;
- 8) Continuidade da construção de uma fossa e filtro para a rede de esgoto dos banheiros dos funcionários;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

**César Augusto Da Ros**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

**2. Registro Fotográfico da 14ª vistoria de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:**



**Foto 01** – Continuidade da instalação da infraestrutura e da fiação da rede elétrica da área reformada



**Foto 02** - Continuidade da instalação da infraestrutura e da fiação da rede elétrica da área reformada



**Foto 03 -** Instalação de portas e janelas na área reformada



**Foto 04-** Instalação de portas e janelas na área reformada



**Foto 05** – Finalização das bancadas de distribuição das refeições (lado direito)




**Foto 06** - Finalização das bancadas de distribuição das refeições (Lado esquerdo)





**Foto 07** – Conclusão do revestimento cerâmico da sala de recepção das bandejas



**Foto 08** - Conclusão do revestimento cerâmico da sala de recepção das bandejas



**Foto 09** – Instalação da rampa de acesso dos refeitórios até a área da cozinha (lado esquerdo)



**Foto 10** – Instalação da rampa de acesso dos refeitórios até a área da cozinha (lado direito)





**Foto 11** - Construção de piso de alvenaria na área externa entre a cozinha e a lixeira climatizada



**Foto 12** - Construção de piso de alvenaria na área externa entre a cozinha e a lixeira climatizada



**Foto 13** - Instalação de revestimento cerâmico, bancadas, janelas e divisórias de granito nos banheiros dos funcionários



**Foto 14** - Instalação de revestimento cerâmico, bancadas, janelas e divisórias de granito nos banheiros dos funcionários





**Foto 15** – Instalação de revestimento cerâmico, bancadas, janelas e divisórias de granito nos banheiros dos funcionários



**Foto 16** - Continuidade da construção de uma fossa e filtro para a rede de esgoto dos banheiros dos funcionários



**Foto 17** – Visão geral da rampa de acesso da área de descarga até a cozinha



**Foto 18** – Visão geral do interior da área reformada e ampliada da cozinha do RU





**Foto 19** - Visão geral do interior da área reformada de ampliada da cozinha do RU



**Foto 20** - Visão geral do interior da área reformada de ampliada da cozinha do RU