



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO
RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS**



Relatório da segunda vistoria de acompanhamento da execução das obras de reforma da PNR e construção de anexo destinado à Divisão de Atenção a Saúde do Trabalhador do Campus de Seropédica:

No dia 02 de agosto de 2018, foi realizada a segunda vistoria na obra da construção do anexo e a reforma da PNR destinada à Divisão de Atenção a Saúde do Trabalhador (DAST), tendo como GESTOR DE CONTRATO Claudio da S. Santos e como FISCAL o engenheiro Ruy P. Athayde Filho (COPEA). A empresa contratada Change Engenharia e Assessoria LTDA, tem como RESPONSÁVEL Rangel Pereira e como ENCARREGADO Francisco Pereira de Oliveira. O presente relatório tem como objetivo descrever a segunda vistoria para acompanhamento da execução da obra supracitada, realizada no Campus Seropédica, licitada no âmbito do processo nº 23083.005648/2014-17. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços, desde a elaboração do primeiro relatório:

- I - Escavação do terreno para a realização da sapata e construção de novo anexo.
- II - Preparo do alicerce para o início da construção do novo anexo da DAST.
- III - Armação de vergalhões para o preparo de colunas.
- IV - Construção das paredes do anexo da PNR da DAST.
- V - Corredor de acesso às salas do anexo.
- VI- Estrutura do anexo em andamento.
- VII- Processo de chapisco das paredes.

Os serviços executados durante o período abrangido por este relatório estão de acordo com o cronograma da obra. Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico (ANEXO I) do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

Claudio da Silva Santos.

Claudio da Silva Santos

SIAPE: 2263735

Gestor de Contrato

Téc. de Segurança do Trabalho.

Claudio da S. Santos
Téc. em Segurança do Trabalho
Registro: 18203/RJ

Seropédica 06 / 08 / 2018

ANEXO I

Escavação do terreno para a realização da sapata da PNR



Foto – 1

Preparo do alicerce para o início da construção do novo anexo da DAST



Foto – 2

Armação de vergalhões para o preparo de colunas



Foto - 3

Construção das paredes do anexo da PNR



Foto - 4

Construção das paredes do anexo da PNR



Foto - 5



Foto - 6



Foto - 7



Foto - 8



Foto - 9



Foto - 10

Corredor de acesso às salas do anexo



Foto - 11

Estrutura do anexo em andamento



Foto - 12



Foto - 13



Foto - 14

Processo de chapisco das paredes



Foto - 15



Foto - 16



Foto - 17



Foto - 18



Foto - 19



Foto - 20



Foto - 21



Foto - 22