



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

**1. Relatório da 7ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:**

No dia 19 de julho de 2018, às 11h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa São Jorge e São Gerônimo Reformas LTDA EPP, junto aos Alojamentos Universitários, os seguintes servidores: César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), César Antônio da Silva (PROAES), Josué Gonçalves Bahia (DIRE/PROAES), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI) para realizarem a sétima vistoria de acompanhamento da execução das obras de reforma dos banheiros do Alojamento Masculino M1 no Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010728/2014-86. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Conclusão da instalação do contrapiso de concreto e da manta asfáltica de vedação nos banheiros do 1º Andar.
- 2) Início da instalação do revestimento cerâmico do piso nos banheiros do 1º Andar.
- 3) Conclusão da instalação do revestimento cerâmico das paredes dos banheiros do 1º Andar.
- 4) Conclusão da instalação da tubulação da rede sanitária dos banheiros do 1º Andar.
- 5) Início da instalação da tubulação da rede hidráulica dos banheiros do 1º Andar
- 6) Início da instalação das paredes divisórias de granito nos banheiros do 1º Andar.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

**César Augusto Da Ros**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 7ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:



**Foto 01** - Conclusão da instalação do contrapiso de concreto e da manta asfáltica de vedação nos banheiros do 1º Andar.



**Foto 02** - Conclusão da instalação do contrapiso de concreto e da manta asfáltica de vedação nos banheiros do 1º Andar.



**Foto 03** – Início da instalação do revestimento cerâmico das paredes dos banheiros do 1º Andar.



**Foto 04** - Conclusão da instalação da tubulação da rede sanitária dos banheiros do 1º Andar.



**Foto 05** - Início da instalação da tubulação da rede hidráulica dos banheiros do 1º Andar.



**Foto 06** - Início da instalação das paredes divisórias de granito nos banheiros do 1º Andar.