



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO
RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS**



**Relatório da sexta vistoria de acompanhamento da execução das obras
de reforma da PNR e construção de anexo destinado à Divisão de
Atenção à Saúde do Trabalhador do Campus de Seropédica:**

No dia 24 de Maio de 2019, foi realizada a sexta vistoria na obra da construção do anexo e a reforma da PNR destinada à Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador (DAST), tendo como GESTOR DE CONTRATO Claudio da S. Santos e como FISCAL o engenheiro Ruy P. Athayde Filho (COPEA). A empresa contratada Change Engenharia e Assessoria LTDA, tem como RESPONSÁVEL Rangel Pereira e como ENCARREGADO Edemilson Peck Laranjeiras. O presente relatório tem como objetivo descrever a sexta vistoria para acompanhamento da execução da obra supracitada, realizada no Campus Seropédica, licitada no âmbito do processo nº 23083.005648/2014-17. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços, desde a elaboração do primeiro relatório:

- I – FRENTE DA ANTIGA PNR DA DAST EM REFORMA.
- II – SALA DE RECEPÇÃO EM REFORMA DA ANTIGA PNR.
- III - CORREDOR DE ACESSO ÀS SALAS DE ATENDIMENTO DA ANTIGA PNR.
- IV- COPA DA ANTIGA PNR EM REFORMA.
- V- COZINHA EM REFORMA DA ANTIGA PNR.
- VI- BANHEIRO EM REFORMA DA ANTIGA PNR.

- VII - FRENTE DO NOVO ANEXO DA PNR DA DAST.
- VIII - CORREDOR DE ENTRADA PARA O NOVO ANEXO DA DAST.
- IX - CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DO NOVO ANEXO DA DAST.
- X- SALAS DE ATENDIMENTO DO NOVO ANEXO DA DAST.
- XI- BANHEIRO DO NOVO ANEXO DA DAST.
- XII - LATERAIS DO NOVO ANEXO DA DAST.
- XIII- FUNDOS DO NOVO ANEXO DA DAST.
- XIV- MATERIAL PARA O PREPARO DO PISO DO ESTACIONAMENTO.
- XV- CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PNR DA DAST.
- XVI- CAIXAS DE ESGOTO E PLUVIAL.

Os serviços executados durante o período abrangido por este relatório estão de acordo com o cronograma da obra. Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico (ANEXOS I, II) do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.


Claudio da Silva Santos
SIAPE 2263735
Gestor de Contrato

Técnico em Segurança do Trabalho

Registro: 18203/RJ



ANEXO I

FRENTE DA ANTIGA PNR DA DAST EM REFORMA



SALA DE RECEPÇÃO EM REFORMA DA ANTIGA PNR.



CORREDOR DE ACESSO ÀS SALAS DE ATENDIMENTO DA ANTIGA PNR



COPA DA ANTIGA PNR EM REFORMA.



COZINHA EM REFORMA DA ANTIGA PNR



BANHEIRO EM REFORMA DA ANTIGA PNR



ANEXO II
FRENTE DO NOVO ANEXO DA PNR DA DAST.






CORREDOR DE ENTRADA PARA O NOVO ANEXO DA DAST



CORREDORES DE ACESSO ÀS SALAS DO NOVO ANEXO DA DAST



SALAS DE ATENDIMENTO DO NOVO ANEXO DA DAST







BANHEIRO DO NOVO ANEXO DA DAST





LATERAIS DO NOVO ANEXO DA DAST





FUNDOS DO NOVO ANEXO DA DAST







MATERIAL PARA O PREPARO DO ESTACIONAMENTO



CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PNR DA DAST



CAIXAS DE ESGOTO E PLUVIAL

