



## UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES

### 1. Relatório da 4ª visita de acompanhamento da execução das obras da 2ª etapa da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 26 (vinte e seis) de setembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 9h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa **Construtora Ferreira Neves**, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Tanusa Oliveira Bandeira (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (PROAES), Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (PROAES/RU), Josué Gonçalves Bahia (PROAES) e os encarregados da obra da empresa supracitada, a Srª. Margarete Pereira Rodrigues e o Sr. Ruan Borges para realizarem a **quarta visita** de acompanhamento da execução da **segunda etapa** das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.1417/2017-79. Durante a realização da visita verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Execução do revestimento cerâmico do banheiro acessível do refeitório nº 02;
- 2) Instalação da rede de esgoto dos banheiros masculino e das pessoas Portadoras de Necessidades Específicas (PNE);
- 3) Instalação da rede de esgoto com ralos de escoamento no refeitório nº 02;
- 4) Finalização do apicoamento e limpeza do antigo piso de granitina do refeitório nº 02;
- 5) Início da execução do contrapiso do refeitório nº 02;
- 6) Início da execução do revestimento cerâmico do refeitório nº 02;
- 7) Fechamento da lateral e fachadas do refeitório nº 02 (colocação de paredes);
- 8) Demolição do banheiro feminino, com remoção das louças e bancadas;
- 9) Início do apicoamento das paredes do banheiro feminino;
- 10) Conclusão da instalação do revestimento cerâmico do corredor das câmaras frias;
- 11) Conclusão da instalação do revestimento cerâmico do corredor de acesso nos fundos do RU;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

**César Augusto Da Ros**  
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

**2. Registro Fotográfico da 4ª vistoria de Acompanhamento da execução da segunda etapa das obras da reforma do RU do Campus de Seropédica:**



**Foto 01** - Execução do revestimento cerâmico do banheiro acessível do refeitório nº 02



**Figura 02** - Instalação da rede de esgoto dos banheiros masculino e das pessoas Portadoras de Necessidades Específicas (PNE);



**Foto 03** - Finalização do apicoamento e limpeza do antigo piso de granitina do refeitório nº 02;



**Foto 04** - Início da execução do revestimento cerâmico do refeitório nº 02.





**Foto 05** - Início da execução do revestimento cerâmico do refeitório nº 02.



**Foto 06** - Início da execução do revestimento cerâmico do refeitório nº 02.



**Foto 07** - Fechamento da lateral e fachadas do refeitório nº 02 (colocação de paredes).




**Foto 08** - Fechamento da lateral e fachadas do refeitório nº 02 (colocação de paredes).





**Foto 09** - Demolição do banheiro feminino, com remoção das louças e bancadas.



**Foto 10** - Início do apicoamento das paredes do banheiro feminino.



**Foto 11** - Conclusão da instalação do revestimento cerâmico do corredor das câmaras frias.



**Foto 12** - Conclusão da instalação do revestimento cerâmico do corredor de acesso nos fundos do RU.



**Foto 13** - Conclusão da instalação do revestimento cerâmico do corredor de acesso nos fundos do RU.