



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES

1. Relatório da 6ª visita de acompanhamento da execução das obras da 2ª etapa da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 14 (quatorze) de janeiro de 2020 (dois mil e vinte), às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa **Construtora Ferreira Neves LTDA**, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores da UFRRJ: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (PROAES), Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (PROAES/RU), Josué Gonçalves Bahia (PROAES) e o encarregado da obra da empresa supracitada, o engenheiro civil Thiago para realizarem a **sexta visita** de acompanhamento da execução da **segunda etapa** das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.1417/2017-79. Durante a realização da visita verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Instalação do forro da área de ampliação do refeitório nº02;
- 2) Instalação da rede elétrica do forro da área de ampliação do refeitório nº02;
- 3) Início da instalação das esquadrias do refeitório nº 02;
- 4) Execução da estrutura metálica para a organização das filas de acesso ao refeitório nº02;
- 5) Instalação das grades metálicas de proteção aos ralos de escoamento do refeitório nº02;
- 6) Execução da rede externa de esgoto dos refeitórios nº 01 e 02;
- 7) Início da colocação das divisórias de granito e bancadas dos banheiros externos aos salões nº 01 e 02.
- 8) Finalização da construção da casa externa para armazenamento dos botijões de gás.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 6ª vistoria de Acompanhamento da execução da segunda etapa das obras da reforma do RU do Campus de Seropédica:



Foto 01 - Instalação do forro da área de ampliação do refeitório nº02.



Foto 02 - Instalação do forro da área de ampliação do refeitório nº02.



Foto 03 - Instalação do forro da área de ampliação do refeitório nº02.



Foto 04 - Início da instalação das janelas e esquadrias do refeitório n° 02.



Foto 05 - Início da instalação das janelas e esquadrias do refeitório n° 02.



Foto 06 - Início da instalação das janelas e esquadrias do refeitório n° 02.



Foto 07 - Execução da estrutura metálica para a organização das filas externas e internas ao refeitório nº02.



Foto 08 - Execução da estrutura metálica para a organização das filas externas e internas ao refeitório nº02.



Foto 09 - Execução da estrutura metálica para a organização das filas externas e internas ao refeitório nº02.



Foto 10 - Instalação das grades metálicas de proteção aos ralos de escoamento do refeitório nº02.



Foto 11 - Execução da rede externa de esgoto dos refeitórios nº 01 e 02.



Foto 12 - Início da colocação das divisórias de granito e bancadas dos banheiros externos aos salões nº 01 e 02.



Foto 13 - Início da colocação das divisórias de granito e bancadas dos banheiros externos aos salões nº 01 e 02.



Foto 14 - Finalização da construção da casa externa para armazenamento dos botijões de gás.



Foto 15 - Finalização da construção da casa externa para armazenamento dos botijões de gás.



Foto 16 - Finalização da construção da casa externa para armazenamento dos botijões de gás.



Foto 17 – Vista da lateral do refeitório nº 02, com calçada, organizador de filas e cobertura instalados.



Foto 18 – Vista da lateral do refeitório nº 02, com calçada, organizador de filas e cobertura instalados.



Foto 19 – Vista interna do refeitório nº 02



Foto 20 – Vista interna do refeitório nº 02



Foto 21 – Vista da área de saída dos refeitórios nº 01 e 02.



Foto 22 – Vista da área de saída dos refeitórios nº 01 e 02.



Foto 23 – Vista da calçada de acesso à entrada do refeitório nº 02.