



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES

Relatório da 7ª visita de acompanhamento da execução das obras da 2ª etapa da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 28 (vinte e oito) de janeiro de 2020 (dois mil e vinte), às 9h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa **Construtora Ferreira Neves LTDA**, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores da UFRRJ: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Tanusa Oliveira Bandeira (COPEA/PROPLADI), Josué Gonçalves Bahia (PROAES), César Augusto Da Ros (PROAES), Matildes das Dores de Oliveira Carneiro (PROAES/RU) e o encarregado da obra da empresa supracitada, o engenheiro civil Thiago Almeida da Silva para realizarem a **sétima visita** de acompanhamento da execução da **segunda etapa** das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.1417/2017-79. Durante a realização da visita verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Instalação dos vasos sanitários dos banheiros dos refeitórios nº01 e 02;
- 2) Finalização da instalação das pias de lavar as mãos dos banheiros dos refeitórios nº01 e 02;
- 3) Entrega do material para o início da instalação das divisórias de granito dos banheiros dos refeitórios nº01 e 02;
- 4) Instalação da rede hidráulica da área de distribuição de sucos;
- 5) Continuidade da instalação elétrica do refeitório nº 02.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

1. Registro Fotográfico da 7ª vistoria de Acompanhamento da execução da segunda etapa das obras da reforma do RU do Campus de Seropédica:



Foto 01 - Instalação dos vasos sanitários dos banheiros dos refeitórios nº01 e 02



Foto 2 - Finalização da instalação das pias de lavar as mãos dos banheiros dos refeitórios nº01 e 02



Foto 03 - Instalação dos vasos sanitários dos banheiros dos refeitórios nº01 e 02



Foto 4 - Finalização da instalação das pias de lavar as mãos dos banheiros dos refeitórios nº01 e 02



Foto 05 - Entrega do material para o início da instalação das divisórias de granito dos banheiros dos refeitórios nº01 e 02



Foto 06 - Entrega do material para o início da instalação das divisórias de granito dos banheiros dos refeitórios nº01 e 02



Foto 07 - Instalação da rede hidráulica da área de distribuição de sucos



Foto 08 - Instalação da rede hidráulica da área de distribuição de sucos



Foto 09 – Equipamento em fase de instalação na área de distribuição de sucos



Foto 10 – Continuidade da instalação elétrica do refeitório n° 02



Foto 11 – Continuidade da instalação elétrica do refeitório n° 02



Foto 12 – Máquina de lavar bandejas industrial nova n° 1 posicionada para instalação



Foto 13 – Máquina de lavar bandejas industrial nova nº 2 posicionada para instalação



Foto 14 – Vista interna da lateral do refeitório nº 02 com as esquadrias instaladas



Foto 15 – Vista externa da lateral do refeitório nº 02 com as esquadrias instaladas



Foto 15 – Vista interna do refeitório nº 02